

## AD70L - Air Dryer

Aplicación: Soluciones especializadas



Número de pieza: 40-1020



### Description

El AD70L es un accesorio útil para cualquier fuente externa de aire comprimido de laboratorio, ya que retira la humedad que puede contaminar la instrumentación y afectar a los resultados. De tamaño compacto, con posibilidad de instalación mural y ligero, el AD70L necesita poco espacio y su reducida cantidad de piezas móviles se traduce en que sus requisitos de mantenimiento son mínimos.

- **Tipos de gas Aire**
- **Compresor integrado: No**



### Key Features

- Produce aire limpio y seco, asegura un suministro óptimo para generadores e instrumentos de gas
- La secadora funciona 24 horas al día, 7 días a la semana si es necesario
- La secadora se puede montar en la pared para laboratorios pequeños
- Pocas piezas móviles significan poco mantenimiento requerido y aseguran una larga vida del generador
- Funcionamiento completamente silencioso
- Se requiere una configuración mínima
- 12 meses de garantía integral en el lugar

## Technical Specifications

	AD70L - Air Dryer
Tipo de gas	Aire
Flujo de gas máximo:	70L/min
Instalación de salidas de gas:	1x 1/4" BSP Female
Presión mínima de entrada:	100psi/6,9bar
Presión máxima de entrada:	120psi/8,3bar
Tiempo de inicio:	90 mins
Consumo de energía:	8 - 19.2 W
Voltaje:	100 - 240 V ± 10%
Frecuencia:	50 / 60 Hz
Corriente:	0.8 A
Nivel de ruido:	0
Acreditaciones:	CE
Tamaño (HxAxD) en mm	660 x 472,4 x 160 mm
Tamaño (HxAxD) en pulgadas	26 x 18,6 x 6,3 inches
Peso del generador	18,5kg / 40,7lbs

## [PEAK Protected]<sup>TM</sup>

Peak Scientific gas generators define the benchmark in reliability, convenience and performance in laboratories around the world, and come backed with a 12 month warranty. Beyond this period however you can ensure that your investment continues to be **[Protected]** by our comprehensive generator care cover.

Our world-class aftercare support packages deliver a program of scheduled preventative maintenance whilst giving you the reassurance of instant access to worldwide technical support and priority on-site response in the untimely event of a breakdown.

- For ordering parts visit: [www.peakscientific.com/ordering/](http://www.peakscientific.com/ordering/)
- For service plans visit: [www.peakscientific.com/service/service-plans/](http://www.peakscientific.com/service/service-plans/)

**Peak Scientific UK**  
Tel: +44 (0)141 812 8100  
Fax: +44 (0)141 812 8200

**Peak Scientific North America**  
Tel: +1-800-767-6532  
Fax: +1-978-608-9503

**Peak Scientific China**  
Tel: +86 21 5079 1190  
Fax: +86 21 5079 1191  
For a full list of our worldwide office locations, please visit:  
Web: [www.peakscientific.com](http://www.peakscientific.com)  
Email: [discover@peakscientific.com](mailto:discover@peakscientific.com)

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

